


Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abri 2020



Planos de ordenación: V.1 E03 (17 de 27) V.13 I04 (23 de 30)

E 1: 2000 0 12,5 25 50 metros

Código do elemento: **03.18**

Denominación: **CRUZ**
Localización: **Mallas**
Parroquia: **San Martiño de Duio (San Martiño)**

Coordenadas UTM:
479.181 / 4.753.283
Sistema de coordenadas:
Proyección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
SNRC, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico

Nivel de protección:
Estructural

Clase de ben:
Catalogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)

Obras permitidas:
As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento

Estado de conservación:
Bo

Clasificación do solo:
SNRC

Uso actual:
Relixioso

Titularidade:
Privada

Descripción do ben:


Sinxela cruz de pedra granítica colocada sobre o muro de cachotería de peche dunha parcela. Descansa sobre unha basa, tamén granítica, de planta cadrada e arestas achafranadas. Brazos da cruz achafranados. Non ten imaxes representativas. Situada ó bordo dunha estrada, nas aforas do núcleo de Mallas. O seu entorno natural está formado por unha mestura de masas arboradas e campos de cultivo e pradarias.



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abril 2020



- PATRIMONIO CULTURAL**
- Ámbito protección
 - AreasRespetoPatrimonio
 - Grao I Protección BIC
 - Grao II Protección Integral
 - Grao III Protección cautelar
 - Camino de Santiago
- CLASIFICACIÓN DO SOLO**
- S. R. Prot. de Augas (SRPAG)
 - S. R. Prot. de Costas (SRPC)
 - S. R. Prot. de Augas (SRPAG)
 - S. R. Prot. de Pat. Cultural (SRPPC)
 - S. R. Prot. de Infraestruturas (SRPI)
 - S. R. Prot. de Paisaxística (SRPP)
 - S. R. Prot. de Esp. Naturais (SRPEN)
 - S. R. Prot. de Forestal (SRPF)
 - S. R. Prot. de Agropecuaria (SRPA)
 - S. R. Prot. de Ordinaria (SRPO)
 - Urbanizable Delimitado
 - Solo Urbano
 - Solo de Núcleo Rural
 - LIC Costa da Morte
- Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)**
- Líña de ribeira
 - Líña de deslinde do Dominio público (DP)
 - Líña de Servidume de Protección (SP)

Código do elemento: **03.19**

Denominación: **CRUZ**
Localización: **Mallas**
Parroquia: **San Martiño de Duio (San Martiño)**

Coordenadas UTM:
479.018 / 4.753.667
Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
SNRT, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico

Nivel de protección:
Estructural

Clase de ben:
Catalogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)

Obras permitidas:
As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento

Estado de conservación:
Bo

Uso actual:
Relixioso

Titularidade:
Privada

Descripción do ben:


Sinxela cruz de pedra coas aristas achafranadas colocada sobre o muro de cachotería de peche dunha parcela. Descansa sobre unha sinxela base. Non ten imaxes representativas. Situada ó bordo dunha estrada, no lugar de Mallas. Este núcleo contén un bo número de elementos catalogados como casas, hórreos, fontes, etc. O seu entorno natural está formado por unha mestura de masas arboradas, campos de cultivo e pradarias.



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abril 2020



Planos de ordenación: V.1 E03 (17 de 27) V.13 H04 (19 de 30)

E 1: 2000 0 12.5 25 50 metros

Código do elemento: **03.20**

Denominación: CRUCEIRO DA CAPELA DA PURÍSIMA CONCEPCIÓN
Localización: Mallas
Parroquia: San Martiño de Duio (San Martiño)

Coordenadas UTM:
479.206 / 4.753.725
Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
SNRT, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico

Nivel de protección:
Estructural

Clasificación do solo:
SNR

Clase de ben:
Catalogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)

Obras permitidas:
As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento

Estado de conservación:
Bo

Uso actual:
Relixioso

Titularidade:
Privada

Descripción do ben:


Cruceiro de pedra granítica en bo estado de conservación, sen plataforma e con pedestal cuadrangular coas arestas achafranadas. O varal é de sección octogonal, pero comeza cadrado. A forma do capitel é toscana. A sección da cruz é circular leñosa con nós, presentando no anverso un cristo crucificado con tres cravos, e no reverso unha virxe en actitude de orar cos dedos das mans entrelazados. Está situado no adro da capela da Purísima Concepción, no lugar de Mallas. Este núcleo ten un marcado carácter rural e está formado por edificacións tradicionais e outras de nova construcción, contendo un bo número de elementos catalogados como casas, hórreos, fontes, etc. O seu entorno natural está formado por unha mestura de masas arboradas, campos de cultivo e praderías.



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abril 2020



Planos de ordenación: V.1 E03 (17 de 27) V.13 H04 (19 de 30)

E 1: 2000

0 12,5 25 50 metros

Código do elemento:

03.21

Denominación: **CRUCEIRO**
 Localización: **Mallas**
 Parroquia: **San Martiño de Duio (San Martiño)**

Coordenadas UTM:
479.198 / 4.753.699
Sistema de coordenadas:
 Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N
 Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
SNRT, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico

Nivel de protección:
Integral

Clasificación do solo:
SNR

Clase de ben:
Catalaogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)

Obras permitidas:
As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento

Estado de conservación:
Regular


Uso actual:

Titularidade:
Privada

Descripción do ben:

A súa base é de sección cadrada e fórmata catro chanzos. O fuste é octogonal e o capitel dórico. A cruz é sinxela e de sección circular. Contorno rural formado por edificacións tradicionais e de nova construcción, cobertizos, hórreos e terreos de cultivo.





Planos de ordenación: V.1 E03 (17 de 27) V.13 H04 (19 de 3

E 1: 2000

Denominación: **CRUCEIRO**
Localización: **Mallas**
Parroquia: **San Martiño de Duio (San Martiño)**

Coordenadas UTM:
479.032 / 4.753.682

Ordenanza ou norma de aplicación:
SNRT, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico

Coordenadas UTM:
479.032 / 4.753.682

Nivel de protección

Clasificación do solo:
CMD

Estrutura
Classe de bancos

Catálegado pola Lei 5/2016 do Patrimonio Cultural da Galicia (LPCG)

Obras permitidas:

As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento

Estado de conservación:

Uso actual:
Religioso

Titularidade:
Privada

Descripción do ben:


Cruceiro de pedra granítica en bo estado de conservación. O varal é de sección circular rematado en capitel con forma cilíndrica. O capitel leva astrágalo circular liso, follas, querubíns e remata cadrado. A cruz é de sección cuadrangular, con brazos chafranados e remate florenzados con botón central. Esta presenta no anverso un cristo crucificado con tres cravos, cabeza para diante, mans abertas, coroa de espiñas, pano de pureza, e cartela coa lenda INRI, en no reverso virxe en actitude de orar. Cruceiro situado nunha finca privada no lugar de Mallas, que contén un bo número de elementos catalogados como casas, hórreos, fontes, etc. O seu entorno natural está formado por unha mestura de masas arboradas, campos de cultivo e pradarias.



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abri 2020



Código do elemento: **03.23**

Denominación: **CRUCEIRO**
Localización: **San Martiño de Arriba**
Parroquia: **San Martiño de Duio (San Martiño)**

Coordenadas UTM:
477.780 / 4.752.567
Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
SRPF, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico

Nivel de protección:
Integral

Clasificación do solo:
SRPF

Clase de ben:
Catalaogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)

Obras permitidas:
As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento

Estado de conservación: **Regular** Uso actual: **-**

Titularidade: **Privada**

Descripción do ben:


Fórmano tres chanzos de pedra sen labrar, de base cadrada do mesmo xeito que a sección do fuste, tamén de pedra sen labrar. O seu capitel é dórico e a sección da cruz cadrada. Non hai imaxes representativas. Situado nun cruzamento de camiños. Contorna formada por monte alto.



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abri 2020



- PATRIMONIO CULTURAL**
- Ámbito protección
 - AreasRespetoPatrimonio
 - Grao I Protección BIC
 - Grao II Protección Integral
 - Grao III Protección cautelar
 - Camiño de Santiago
- CLASIFICACIÓN DO SOLO**
- S. R. Prot. de Augas (SRPAG)
 - S. R. Prot. de Costas (SRPC)
 - S. R. Prot. de Augas (SRPAG)
 - S. R. Prot. de Pat. Cultural (SRPPC)
 - S. R. Prot. de Infraestruturas (SRPI)
 - S. R. Prot. de Paisaxística (SRPP)
 - S. R. Prot. de Esp. Naturais (SRPEN)
 - S. R. Prot. de Forestal (SRPF)
 - S. R. Prot. de Agropecuaria (SRPA)
 - S. R. Prot. de Ordinaria (SRPO)
 - Urbanizable Delimitado
 - Solo Urbano
 - Solo de Núcleo Rural
 - LIC Costa da Morte
- Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)**
- Líña de ribeira
 - Líña de deslinde do Domínio público (DP)
 - Líña de Servidume de Protección (SP)

Planos de ordenación: V.1 E03 (17 de 27) V.13 H04 (19 de 30)

E 1: 2000 0 12,5 25 50 metros

Código do elemento: **03.24**

Denominación: **CRUCEIRO**
Localización: **Vigo**
Parroquia: **San Martiño de Duio (San Martiño)**

Coordenadas UTM:
478.717 / 4.753.748
Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
SNRT, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico

Nivel de protección:
Integral

Clasificación do solo:
SNR

Clase de ben:
Catalogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)

Obras permitidas:
As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento

Estado de conservación:
Regular

Uso actual:

Titularidade:
Privada

Descripción do ben:


Ten tres chanzos de sección cadrada igual que a base do fuste. O fuste é cilíndrico e no seu parte superior adorna un capitel dórico sobre a que se apoia unha cruz sínxela de sección circular. Contorno rural formado por terreos de cultivo e edificacións tradicionais e de nova construcción, así como cobertizos e hórreos.



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abril 2020



Código do elemento: **03.25**

Denominación: **CASA**
Localización: **As Escalesas**
Parroquia: **San Martiño de Duio (San Martiño)**

Coordenadas UTM:
478.536 / 4.752.694
Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
SU-R, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico

Nivel de protección:
Ambiental

Clasificación do solo:
SU

Clase de ben:
Catalogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)

Obras permitidas:
As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento

Estado de conservación:
Bo

Uso actual:
Residencial

Titularidade:
Privada

Descripción do ben:


Vivenda restaurada. Conserva os seus dous andares orixinais, así como o retranqueo do muro na zona do balcón en planta alta e os ocos da fachada, áinda que se abriron outros. Levantouse a altura existente da cuberta a dúas augas, quedando así dúas cornisas na fachada, para aprovechamento do baixocubierta, ao que lle abriron fiestras na fachada lateral. Muros de mampostería, con elementos nobres de sillería no perímetro dos ocos. Carpintería e balaustradas novas. Acceso lateral con escaleiras de pedra e pasamanos de madeira. Existe un alpendre en frente á vivenda, de similares características, tamén catalogado. Contorno urbano formado por vivendas unifamiliares e campos de cultivo.



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abril 2020

Código do elemento: **03.26**

Denominación: **CASA**
 Localización: **Mallas**
 Parroquia: **San Martiño de Duio (San Martiño)**

Coordenadas UTM:
479.176 / 4.753.702
Sistema de coordenadas:
 Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N
 Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
SNRT, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico

Nivel de protección:
Ambiental

Clasificación do solo:
SNR

Clase de ben:
Catalogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)

Obras permitidas:
As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento

Estado de conservación: **O ben atópase alterado por actuacións recentes que afectan ao seu valor patrimonial**
 Uso actual: **Titularidade:**
O ben atópase alterado por actuacións recentes que afectan ao seu valor patrimonial

Descripción do ben:


Construcción de planta rectangular exenta, con cuberta de tella plana a dúas augas con moita pendente. Co paso dos anos enfosouse quedando oculta a súa mampostería. Remodelacións recentes ampliaron a vivenda encostando estancias en fachada que deterioraron a imaxe global do conxunto. Contorno formado por terreos de cultivo, prados, edificacións tradicionais, vivendas unifamiliares, edificacións de nova construcción e hortas.



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abri 2020



Planos de ordenación: V.1 E03 (17 de 27) V.13 H04 (19 de 30)

E 1: 2000 0 12,5 25 50 metros

Código do elemento: **03.27**

Denominación: **CASA**
Localización: **Mallas**
Parroquia: **San Martiño de Duio (San Martiño)**

Coordenadas UTM:
479.189 / 4.753.732
Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
SNRT, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico

Nivel de protección:
Ambiental

Clasificación do solo:
SNR

Clase de ben:
Catalogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)

Obras permitidas:
As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento

Estado de conservación:
Regular

Uso actual:
Residencial

Titularidade:
Privada

Descripción do ben:


Co paso do tempo realizouse un enfoscado das fachadas que ocultan a mampostería. Cuberta a catro augas. Planta rectangular con dúas alturas. Fachada principal de tres ocos rectangulares por planta de iguais dimensións fóra diso as dúas portas con arco rebaixado en planta baixa. Destaca unha gran chimenea sobre cuberta. Contorna formado por terreos de cultivo, prados, edificacións tradicionais, vivendas unifamiliares, edificacións de nova construción e hortas.



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abri 2020



Planos de ordenación: V.1 E03 (17 de 27) V.13 H04 (19 de 30)

E 1: 2000 0 12,5 25 50 metros

Código do elemento: **03.28**

Denominación: **CASA**
Localización: **Mallas**
Parroquia: **San Martiño de Duio (San Martiño)**

Coordenadas UTM:
479.170 / 4.753.679
Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
SNRT, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico

Nivel de protección:
Ambiental

Clase de ben:
Catalogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)

Obras permitidas:
As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento

Estado de conservación:
Bo

Uso actual:
Residencial

Titularidade:
Privada

Descripción do ben:


Cuberta a dúas augas. Planta rectangular con dúas alturas. Fachada principal de tres ocos rectangulares por planta. En planta alta o oco central ten balcón con baranda metálica. A mampostería pódese apreciar na fachada principal, non é así nas laterais que se atopan enfoscadas con morteiro de cemento. Contorno formado por terreos de cultivo, prados, edificacións tradicionais, vivendas unifamiliares, edificacións de nova construcción e hortas.



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abril 2020



PATRIMONIO CULTURAL	
Ámbito protección	
AreasRespetoPatrimonio	
Grao I Protección BIC	
Grao II Protección Integral	
Grao III Protección cautelar	
Camiño de Santiago	

CLASIFICACIÓN DO SOLO	
S. R. Prot. de Augas (SRPAG)	
S. R. Prot. de Costas (SRPC)	
S. R. Prot. de Augas (SRPAG)	
S. R. Prot. de Pat. Cultural (SRPPC)	
S. R. Prot. de Infraestruturas (SRPI)	
S. R. Prot. de Paisaxística (SRPP)	
S. R. Prot. de Esp. Naturais (SRPEN)	
S. R. Prot. de Forestal (SRPF)	
S. R. Prot. de Agropecuaria (SRPA)	
S. R. Prot. de Ordinaria (SRPO)	
Urbanizable Delimitado	
Solo Urbano	
Solo de Núcleo Rural	
LIC Costa da Morte	
Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)	
Liña de ribeira	
Liña de deslinde do Dominio público (DP)	
Liña de Servidume de Protección (SP)	

Código do elemento: **03.29**

Denominación: **CONXUNTO DE EDIFICACIÓNS**Localización: **Mallas**Parroquia: **San Martiño de Duio (San Martiño)**

Coordenadas UTM:

479.115 / 4.753.668

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

SNRT, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico

Nivel de protección:

Ambiental

Clase de ben:

Catalogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)

Obras permitidas:

As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento

Estado de conservación:

Regular

Uso actual:

Residencial

Titularidade:

Privada**Descripción do ben:**


Conxunto de edificacions entre medianeras. Planta rectangular. Unha das edificacions é unha vivenda unifamiliar de pedra, enfoscada, deixando á vista os elementos nobres de sillería no perimetro dos ocos. Dous andares e carpintería de madeira. A segunda edificación é un cobertizo, tamén de dous andares, cunha porta de acceso na planta baixa, de muros de mampostería e un oco sen carpintería na planta alta, con cerramiento de bloques e ladrillo colocado de modo que permite a ventilación. Cabo destacar que este cerramento colocouse recentemente para substituír ao orixinal e que este altera o valor patrimonial da construcción polo que se debería recuperar. A terceira construción é unha edificación anexa, con só dous ocos en fachada uno por planta, con muros de mampostería irregular e de pequenas dimensións. Contorno formado por terreos de cultivo, prados, edificacions tradicionais, vivendas unifamiliares, vivendas entre medianeras, edificacions de nova construcción e hortas.



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abri 2020



Planos de ordenación: V.1 E03 (17 de 27) V.13 H04 (19 de 30)

E 1: 2000

0 12,5 25 50 metros

Código do elemento:

03.30

Denominación: **CASA**
Localización: **Mallas**
Parroquia: **San Martiño de Duio (San Martiño)**

Coordenadas UTM:
479.102 / 4.753.668
Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
SNRT, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico

Nivel de protección:
Ambiental

Clasificación do solo:
SNR

Clase de ben:
Catalaogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)

Obras permitidas:
As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento

Estado de conservación:
Regular

Uso actual:
Residencial

Titularidade:
Privada

Descripción do ben:


Planta rectangular entre medianeras. Muros de carga de mampostería e estrutura de forxados de madeira. En planta alta balcón con baranda e alicerces de madeira sobre os que voa o faldón de cuberta. Cabo destacar a "portadaire" de acceso ao balcón. Tres ocos en fachada principal, porta de entrada principal centrada. Contornao formado por terreos de cultivo, prados, edificacións tradicionais, vivendas unifamiliares, vivendas entre medianeras, edificacións de nova construcción e hortas.



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abril 2020



- PATRIMONIO CULTURAL**
- Ámbito protección
 - AreasRespetoPatrimonio
 - Grao I Protección BIC
 - Grao II Protección Integral
 - Grao III Protección cautelar
 - Camino de Santiago
- CLASIFICACIÓN DO SOLO**
- S. R. Prot. de Augas (SRPAG)
 - S. R. Prot. de Costas (SRPC)
 - S. R. Prot. de Augas (SRPAG)
 - S. R. Prot. de Pat. Cultural (SRPPC)
 - S. R. Prot. de Infraestruturas (SRPI)
 - S. R. Prot. de Paisaxística (SRPP)
 - S. R. Prot. de Esp. Naturais (SRPEN)
 - S. R. Prot. de Forestal (SRPF)
 - S. R. Prot. de Agropecuaria (SRPA)
 - S. R. Prot. de Ordinaria (SRPO)
 - Urbanizable Delimitado
 - Solo Urbano
 - Solo de Núcleo Rural
 - LIC Costa da Morte
- Domínio Público Marítimo Terrestre (DPMT)**
- Liña de ribeira
 - Liña de deslinde do Domínio público (DP)
 - Liña de Servidume de Protección (SP)

Planos de ordenación: V.1 E03 (17 de 27) V.13 I04 (23 de 30)

E 1: 2000 0 12,5 25 50 metros

Código do elemento:

03.31

Denominación: **CASA**
 Localización: **Mallas**
 Parroquia: **San Martiño de Duio (San Martiño)**

Coordenadas UTM:
479.089 / 4.753.618
Sistema de coordenadas:
 Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N
 Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
SNRT, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico

Nivel de protección:
Ambiental

Clasificación do solo:
SNR

Clase de ben:
Catalogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)

Obras permitidas:
As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento

Estado de conservación:
Malo

Uso actual:
Residencial

Titularidade:
Privada

Descripción do ben:


Casa en esquina de tres alturas. Pese ao seu mal estado de conservación é característico o cerramiento curvo da fachada que fai esquina. Ocos regulares con forma rectangular na fachada longitudinal. A mampostería atópase parcialmente oculta por un enfoscado de morteiro. Contorno formado por terreos de cultivo, prados, edificacións tradicionais, vivendas unifamiliares, vivendas entre medianeras, edificacións de nova construcción e hortas.



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva


Abril 2020



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abri 2020



PATRIMONIO CULTURAL	
Ámbito protección	
AreasRespetoPatrimonio	
Grao I Protección BIC	
Grao II Protección Integral	
Grao III Protección cautelar	
Camiño de Santiago	
CLASIFICACIÓN DO SOLO	
S. R. Prot. de Augas (SRPAG)	
S. R. Prot. de Costas (SRPC)	
S. R. Prot. de Augas (SRPAG)	
S. R. Prot. de Pat. Cultural (SRPPC)	
S. R. Prot. de Infraestruturas (SRPI)	
S. R. Prot. de Paisaxística (SRPP)	
S. R. Prot. de Esp. Naturais (SRPEN)	
S. R. Prot. de Forestal (SRPF)	
S. R. Prot. de Agropecuaria (SRPA)	
S. R. Prot. de Ordinaria (SRPO)	
Urbanizable Delimitado	
Solo Urbano	
Solo de Núcleo Rural	
LIC Costa da Morte	
Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)	
Líña de ribeira	
Líña de deslinde do Dominio público (DP)	
Líña de Servidume de Protección (SP)	

Código do elemento: **03.33**

Denominación: **CASA**
Localización: **Mallas**
Parroquia: **San Martiño de Duio (San Martiño)**

Coordenadas UTM:
479.050 / 4.753.635
Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
SNRT, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico

Nivel de protección:
Ambiental

Clasificación do solo:
SNR

Clase de ben:
Catalaogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)

Obras permitidas:
As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento

Estado de conservación:
Malo

Uso actual:

Titularidade:
Privada

Descripción do ben:


Vivenda entre medianeras con mampostería oculta por un enfoscado de morteiro e cal. O seu estado de conservación non é moi bo e obsérvanse grandes desconchones no enfoscado por onde asoman os mampuestos. Carpintería de madeira en todos os seus ocos. Ocos rectangulares adintelados. "Tornachuvias" sobre as fiestras da segunda planta. Contorno formado por terreos de cultivo, prados, edificacións tradicionais, vivendas unifamiliares, vivendas entre medianeras, edificacións de nova construcción e hortas.



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva


Abril 2020



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abri 2020



- PATRIMONIO CULTURAL**
- Ámbito protección
 - AreasRespetoPatrimonio
 - Grao I Protección BIC
 - Grao II Protección Integral
 - Grao III Protección cautelar
 - Camiño de Santiago
- CLASIFICACIÓN DO SOLO**
- S. R. Prot. de Augas (SRPAG)
 - S. R. Prot. de Costas (SRPC)
 - S. R. Prot. de Augas (SRPAG)
 - S. R. Prot. de Pat. Cultural (SRPPC)
 - S. R. Prot. de Infraestruturas (SRPI)
 - S. R. Prot. de Paisaxística (SRPP)
 - S. R. Prot. de Esp. Naturais (SRPEN)
 - S. R. Prot. de Forestal (SRPF)
 - S. R. Prot. de Agropecuaria (SRPA)
 - S. R. Prot. de Ordinaria (SRPO)
 - Urbanizable Delimitado
 - Solo Urbano
 - Solo de Núcleo Rural
 - LIC Costa da Morte
- Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)**
- Líña de ribeira
 - Líña de deslinde do Dominio público (DP)
 - Líña de Servidume de Protección (SP)

Código do elemento: **03.35**

Denominación: **CASA**
Localización: **San Martiño de Abaixo**
Parroquia: **San Martiño de Duio (San Martiño)**

Coordenadas UTM:
477.836 / 4.752.015
Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
SU-R, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico

Nivel de protección:
Ambiental

Clasificación do solo:
SU

Clase de ben:
Catalaogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)

Obras permitidas:
As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento

Estado de conservación:
Bo

Uso actual:
Residencial

Titularidade:
Privada

Descripción do ben:


Cuberta a dúas augas. Planta rectangular con dúas alturas. Fachada principal con balconera cuberta pola prolongación do voladizo. Accédese á mesma a través das habitacións superiores, presenta baranda metálica. Dúas portas en planta baixa, unha para as antigas cuadras de gando e outra para o acceso á cociña e demás estancias. Contorno formado por terreos de cultivo, prados, edificacións tradicionais, vivendas unifamiliares, edificacións de nova construción e hortas



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abri 2020



- PATRIMONIO CULTURAL**
- Ámbito protección
 - AreasRespetoPatrimonio
 - Grao I Protección BIC
 - Grao II Protección Integral
 - Grao III Protección cautelar
 - Camiño de Santiago
- CLASIFICACIÓN DO SOLO**
- S. R. Prot. de Augas (SRPAG)
 - S. R. Prot. de Costas (SRPC)
 - S. R. Prot. de Augas (SRPAG)
 - S. R. Prot. de Pat. Cultural (SRPPC)
 - S. R. Prot. de Infraestruturas (SRPI)
 - S. R. Prot. de Paisaxística (SRPP)
 - S. R. Prot. de Esp. Naturais (SRPEN)
 - S. R. Prot. de Forestal (SRPF)
 - S. R. Prot. de Agropecuaria (SRPA)
 - S. R. Prot. de Ordinaria (SRPO)
 - Urbanizable Delimitado
 - Solo Urbano
 - Solo de Núcleo Rural
 - LIC Costa da Morte
- Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)**
- Líña de ribeira
 - Líña de deslinde do Dominio público (DP)
 - Líña de Servidume de Protección (SP)

Planos de ordenación: V.1 D03 (12 de 27) V.13 H04 (19 de 30)

E 1: 2000

0 12,5 25 50 metros

Código do elemento:

03.36

Denominación: **CASA**
Localización: **Vigo**
Parroquia: **San Martiño de Duio (San Martiño)**

Coordenadas UTM:
478.685 / 4.753.958
Sistema de coordenadas:
Proyección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
SNRT, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico

Nivel de protección:
Ambiental

Clasificación do solo:
SNR

Clase de ben:
Catalogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)

Obras permitidas:
As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento

Estado de conservación:
O ben atópase alterado por actuacións recentes que afectan ao seu valor patrimonial

Uso actual:
Residencial

Titularidade:
Propiedad privada

Descripción do ben:


Recentes reformas ocultaron o seu estilo arquitectónico popular. Planta rectangular de grosas paredes de pedra que foron enfoscadas e pintadas. A cuberta a dúas augas manteñese pero a tella dou paso a unha cubrición de fibrocemento. Contorno formado por terreos de cultivo, prados, edificacións tradicionais, vivendas unifamiliares, edificación de nova construcción e hortas.



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abri 2020



Planos de ordenación: V.1 E03 (17 de 27) V.13 H04 (19 de 30)

E 1: 2000 0 12,5 25 50 metros

Código do elemento: **03.37**

Denominación: **CASA**
Localización: **Vigo**
Parroquia: **San Martiño de Duio (San Martiño)**

Coordenadas UTM:
478.724 / 4.753.706
Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
SNRT, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico

Nivel de protección:
Ambiental

Clasificación do solo:
SNR

Clase de ben:
Catalaogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)

Obras permitidas:
As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento

Estado de conservación:
Bo

Uso actual:
Residencial

Titularidade:
Privada

Descripción do ben:


Levouse a cabo unha boa restauración recuperando o aspecto orixinal da mampostería. Cuberta a dúas augas. Planta rectangular con dúas alturas. Fachada principal de tres ocos rectangulares por planta de iguais dimensións fóra diso a porta principal na que se aprecia un pequeno arco rebaixado. Contorno formado por terreos de cultivo, prados, edificacións tradicionais, vivendas unifamiliares, edificacións de nova construcción e hortas.



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abri 2020



Planos de ordenación: V.1 E03 (17 de 27) V.13 H04 (19 de 30)

E 1: 2000

0 12,5 25 50 metros

Código do elemento: **03.38**

Denominación: **CASA**

Localización: **Vigo**

Parroquia: **San Martiño de Duio (San Martiño)**

Coordenadas UTM:

478.739 / 4.753.690

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

SNRT, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico

Nivel de protección:

Ambiental

Clase de ben:

Catalaogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)

Obras permitidas:

As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento

Estado de conservación:

Bo

Uso actual:

Residencial

Titularidade:

Privada

Descripción do ben:


Boa restauración recuperando o aspecto orixinario da mampostería. Cuberta a dúas augas. Planta rectangular con dúas alturas. Fachada principal de cinco ocos rectangulares e similares na planta superior e catro en planta baixa, dúas das cales son de entrada á vivenda. A distribución interior orixinaria queda patente pola posición dos ocos en fachada. Contorno formado por terreos de cultivo, prados, edificacións tradicionais, vivendas unifamiliares, edificacións de nova construcción e hortas.



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abril 2020



Planos de ordenación: V.1 D03 (12 de 27) V.13 H04 (19 de 30)

E 1: 2000

0 12.5 25 50 metros

Código do elemento: **03.39**Denominación: **CONXUNTO DE EDIFICACIÓNS**Localización: **Vigo**Parroquia: **San Martiño de Duio (San Martiño)**

Coordenadas UTM:

478.739 / 4.753.849

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

SNRT, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico

Nivel de protección:

Ambiental

Clasificación do solo:

SNR

Clase de ben:

Catalogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)

Obras permitidas:

As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento

Estado de conservación:

Bo

Uso actual:

Residencial

Titularidade:

Privada**Descripción do ben:**


Conxunto de edificacions tradicionais formado por unha vivenda e unha edificación adxectiva. A vivenda ten acaroada dun lado a mencionada edificación adxectiva e do outro unha vivenda unifamiliar. Ámbalas dúas edificacions (vivenda e edificación adxectiva) están construídas con grosos muros de cachotería de granito con elementos más nobres nas aristas e no perímetro dos ocos (xambas, lumieiras, etc). Este mesmo tipo de fábrica empregáse tamén no muro de peche da fronte da parcela. A vivenda desenroláse en dous andares e tódolos seus ocos son rectangulares con lumieira curva, destacando na fachada principal as portasdaire da planta alta. As súas fachadas están revestidas con morteiro e pintadas. Nun dos muros testeiro salienta unha pequena ventá para iluminación e ventilación do faiado. A edificación adxectiva é unha construcción moi sinxela que está pechada en tódalas súas fachadas e conta cun só oco, a porta de acceso, que destaca polas súas dimensións. Esta edificación usábase para almacenamento de palla e outros materiais como herba, leña, etc. O conxunto está situado nun entorno rural formado por construcións tradicionais e de nova construcción e por terreos de cultivo e zonas arboradas.



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abril 2020



Planos de ordenación: V.1 E03 (17 de 27) V.13 J03 (25 de 30)

E 1: 2000

0 12,5 25 50 metros

Código do elemento:

03.40

Denominación: **ALPENDRE**
 Localización: **As Escalesas**
 Parroquia: **San Martiño de Duio (San Martiño)**

Coordenadas UTM:
478.548 / 4.752.688
Sistema de coordenadas:
 Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N
 Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
SU-R, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico

Nivel de protección:
Ambiental

Clasificación do solo:
SU

Clase de ben:
Catalogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)

Obras permitidas:
As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento

Estado de conservación:
Bo

Uso actual:
Agropecuario

Titularidade:
Privada

Descripción do ben:


Construción moi sinxela de planta cuadrangular e unha altura. Está feita con muros de carga de cachotería e cuberta a dúas augas con tella do país. Dispón de catro ocos nas fachadas, dous de maiores dimensións na fachada principal, con carpintería de aluminio (porta de acceso e venta), e dúas pequenas ventás, unha nunha das fachadas laterais e outra no muro piñón. En tempos recentes foi obxecto dunha reforma que afectou principalmente ó trámado de cuberta e á fachada principal. Este tipo de construción usábbase tradicionalmente como espazo de almacenamento de diversos trebellos relacionados coas labores no agro así como para almacenamento de palla e outros materiais como herba, leña,etc. O alpendre está situado á beira dun camiño, no lugar de As Escaselas, rodeado de edificacións tradicionais e de nova construcción. A contorna natural está formada por unha mestura de pradarías, campos de cultivo e masas arboradas.



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abri 2020



Planos de ordenación: V.1 F02 (20 de 27) V.5 C01 (04 de 07)

E 1: 2000

0 12,5 25 50 metros

Código do elemento: **03.41**

Denominación: **CASA**
Localización: **San Martiño de Abaixo**
Parroquia: **San Martiño de Duio (San Martiño)**

Coordenadas UTM:
477.864 / 4.751.998
Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
SNRT, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico

Nivel de protección:
Ambiental

Clasificación do solo:
SNR

Clase de ben:
Catalaogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)

Obras permitidas:
As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento

Estado de conservación:
Bo

Uso actual:
Residencial

Titularidade:
Privada

Descripción do ben:


Conxunto de edificacións tradicionais destinadas a vivenda. Planta rectangular con edificacións adxectivas acarreadas, con muros de pedra de cachotaría agás nos ocos e esquinas. Fachada principal con porta con arco alintelado, no segundo andar un balcón con varanda de forxa pintada en branco. La fachada oeste disposición de ocos regular nas dúas plantas, salientar o corredor do segundo andar con catro portas de acceso. Cuberta a dúas augas rematada en tella. Non se atoparon evidencias dos hórreos existentes na finca. O conxunto está situado nun entorno rural formado por construcións tradicionais e de nova construcción e por terreos de cultivo e zonas arboradas



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abril 2020



Planos de ordenación: V.1 E03 (17 de 27) V.13 J05 (27 de 30)

E 1: 2000 0 12,5 25 50 metros

Se estará a lo dispuesto en el Título III, así como en la disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas, con independencia del régimen de protección que establezca la correspondiente ficha del catálogo.

Código do elemento:

03.42Denominación: **CASETA DE PESCADORES EN LANGOSTEIRA**Localización: **Calcova**Parroquia: **San Martiño de Duio (San Martiño)**

Coordenadas UTM:

479.412 / 4.752.642

Sistema de coordenadas:
Proyección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

DPMT (SP, DP), SRPC, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico

Nivel de protección:

Ambiental

Clasificación do solo:

SRPC

Clase de ben:

Catalogado pola lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG)

Obras permitidas:

As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento

Estado de conservación:

Malo

Uso actual:

Agropecuario

Titularidade:

Privada

Descripción do ben:


Edificación tradicional illada emprazada ao norte da playa Langosteira que servía aos pescadores para o depósito dos aparellos de pesca na súa labor diaria. De planta rectangular e un andar conta con muros de pedra de cachotaría vista con portas alinteladas e cuberta a dúas augas. Encóntrase en moi mal estado de conservación e parte da cuberta está derruída. O conxunto está situado nun entorno costeiro formado por construcións tradicionais e de nova construcción e por terreos creosos, de cultivo e zonas arboradas.



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abril 2020



Planos de ordenación: V.1 E03 (17 de 27) V.13 H04 (19 de 30)

E 1: 2000

0 12,5 25 50 metros

PATRIMONIO CULTURAL	
Ámbito protección	
AreasRespetoPatrimonio	
Grao I Protección BIC	
Grao II Protección Integral	
Grao III Protección cautelar	
Camiño de Santiago	

CLASIFICACIÓN DO SOLO	
S. R. Prot. de Augas (SRPAG)	
S. R. Prot. de Costas (SRPC)	
S. R. Prot. de Augas (SRPAG)	
S. R. Prot. de Pat. Cultural (SRPPC)	
S. R. Prot. de Infraestruturas (SRPI)	
S. R. Prot. de Paisaxística (SRPP)	
S. R. Prot. de Esp. Naturais (SRPEN)	
S. R. Prot. de Forestal (SRPF)	
S. R. Prot. de Agropecuaria (SRPA)	
S. R. Prot. de Ordinaria (SRPO)	
Urbanizable Delimitado	
Solo Urbano	
Solo de Núcleo Rural	
LIC Costa da Morte	

Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)	
Líña de ribeira	
Líña de deslinde do Dominio público (DP)	
Líña de Servidume de Protección (SP)	

Código do elemento: **03.43**

Hórreos incluídos neste conxunto: 03.48.H / 03.49.H / 03.50.H

Coordenadas UTM:

479.062 / 4.753.553

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N
Unidades: metros

Denominación: **CONXUNTO DE HÓRREOS**Localización: **Mallas**Parroquia: **San Martiño de Duio (San Martiño)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

SNRT, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico

Nivel de protección:

Integral

Clasificación do solo:

SNR

Clase de ben:

Declarado B.I.C. en aplicación da lei 5/2016 e do Decreto 449/1973

Obras permitidas:

As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento

Estado de conservación:

Regular

Uso actual:

Agropecuario

Titularidade:

Privada**Descripción do ben:**


Conxunto de hórreos tradicionais, dous de tipo arco fisterrán e un de tipo "Fisterra" emprazados nun espazo público próximo a un lavadoiro e un cruceiro formando un conxunto de valor etnográfico. Soporte macizo de cachotaría de pedra. Para o acceso á cámara as veces acaróase unha escala de cachotaría, polo gran tamaño dun dos hórreos precisa dúas escalaeras. Sobre o soporte sitúanse os pares de pés troncocónicos con tornarratos de pedra, o hórreo más pequeno conta con catro pares de pés, o seguinte cinco pares e o máis grande sete pares de pes de pedra. Estrutura e doelas de cantería de pedra agás no hórreo tipo "Fisterra" con pezas bastas de pedra. O acceso á cámara é a través dunha pequena porta de acceso de madeira. A cuberta é a dúas augas orixinariamente de tella, hoxe só un dos hórreos a conserva en parte, o resto emprega uralita. O pinche e o gardavento son de pedra. Non se conservan os pináculos nin as cruces latinas. Emprázase no núcleo de Mallas nunha contorna rural formado por edificacións tradicionais e de nova construcción rodeadas de campos de cultivo e masas boscosas.



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abril 2020



Planos de ordenación: V.1 E03 (17 de 27) V.13 H04 (19 de 30)

E 1: 2000

0 12,5 25 50 metros

- PATRIMONIO CULTURAL**
- Ámbito protección
 - AreasRespetoPatrimonio
 - Grao I Protección BIC
 - Grao II Protección Integral
 - Grao III Protección cautelar
 - Camiño de Santiago
- CLASIFICACIÓN DO SOLO**
- S. R. Prot. de Augas (SRPAG)
 - S. R. Prot. de Costas (SRPC)
 - S. R. Prot. de Augas (SRPAG)
 - S. R. Prot. de Pat. Cultural (SRPPC)
 - S. R. Prot. de Infraestruturas (SRPI)
 - S. R. Prot. de Paisaxística (SRPP)
 - S. R. Prot. de Esp. Naturais (SRPEN)
 - S. R. Prot. de Forestal (SRPF)
 - S. R. Prot. de Agropecuaria (SRPA)
 - S. R. Prot. de Ordinaria (SRPO)
 - Urbanizable Delimitado
 - Solo Urbano
 - Solo de Núcleo Rural
 - LIC Costa da Morte
- Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)**
- Líña de ribeira
 - Líña de deslinde do Dominio público (DP)
 - Líña de Servidume de Protección (SP)

Código do elemento: **03.44**

Hórreos incluídos neste conxunto: 03.73.H / 03.74.H / 03.75.H

Coordenadas UTM:

478.579 / 4.753.617

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N
Unidades: metros

Denominación: **CONXUNTO DE HÓRREOS**Localización: **Vigo**Parroquia: **San Martiño de Duio (San Martiño)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

SNRT, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico

Nivel de protección:

Integral

Clase de ben:

Declarado B.I.C. en aplicación da lei 5/2016 e do Decreto 449/1973

Obras permitidas:

As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento

Estado de conservación:

Regular

Uso actual:

Agropecuario

Titularidade:

Privada**Descripción do ben:**


Conxunto de hórreos tradicionais, dous de tipo arco fisterrán e un de tipo "Fisterra" formando un conxunto de valor etnográfico. Soporte macizo de cachotaría de pedra. Para o acceso á cámara as veces acaróase unha escala de cachotaría. Sobre o soporte sitúanse os pares de pés troncocónicos con tornarratos de pedra, o hórreo más pequeno conta con tres pares de pés, o resto catro pares. Estrutura e doelas de cantería de pedra agás no hórreo tipo "Fisterra" con pezas basta de pedra. O acceso á cámara é a través dunha pequena porta de acceso de madeira. A cuberta é a dúas augas de tella e en un dos casos de lousa de pedra. O pinche e o gardavento son de pedra. Non se conservan os pináculos nin as cruces latinas. Emprázase no núcleo de Vigo nunha contorna rural formado por edificacións tradicionais e de nova construcción rodeadas de campos de cultivo e masas boscosas.



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Abril 2020



PATRIMONIO CULTURAL	
Ámbito protección	
AreasRespetoPatrimonio	
Grao I Protección BIC	
Grao II Protección Integral	
Grao III Protección cautelar	
Camiño de Santiago	
CLASIFICACIÓN DO SOLO	
S. R. Prot. de Augas (SRPAG)	
S. R. Prot. de Costas (SRPC)	
S. R. Prot. de Augas (SRPAG)	
S. R. Prot. de Pat. Cultural (SRPPC)	
S. R. Prot. de Infraestruturas (SRPI)	
S. R. Prot. de Paisaxística (SRPP)	
S. R. Prot. de Esp. Naturais (SRPEN)	
S. R. Prot. de Forestal (SRPF)	
S. R. Prot. de Agropecuaria (SRPA)	
S. R. Prot. de Ordinaria (SRPO)	
Urbanizable Delimitado	
Solo Urbano	
Solo de Núcleo Rural	
LIC Costa da Morte	
Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)	
Líña de ribeira	
Líña de deslinde do Dominio público (DP)	
Líña de Servidume de Protección (SP)	

Código do elemento: **03.45**

Hórreos incluídos neste conxunto: 03.07.H / 03.08.H / 03.09.H / 03.10.H

Denominación: CONXUNTO DE HÓRREOS NA CAPELA DE MALLAS
Localización: Mallas
Parroquia: San Martiño de Duio (San Martiño)

Coordenadas UTM:
479.091 / 4.753.635
Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) European Datum 1950 Zona 29N
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
SNRT, Patrimonio Arquitectónico e Etnográfico

Nivel de protección:
Integral

Clasificación do solo:
SNR

Clase de ben:
Declarado B.I.C. en aplicación do Decreto 449/1973

Obras permitidas:
As reguladas na normativa segundo o nivel de protección do elemento

Estado de conservación:
Regular

Uso actual:
Agropecuario

Titularidade:
Privada

Descripción do ben:

Conxunto de hórreos tradicionais, tres de tipo arco fisterrán e un de tipo "Fisterra" formando un conxunto de valor etnográfico. Soporte macizo de cachotaría de pedra en dous deles. Para o acceso á cámara acaróase unha escala de cachotaría nun deles. Sobre o soporte sitúanse os pares de pés troncocónicos con tornarratos de pedra, tres contan con tres pares de pés, o máis grande catro pares. Estrutura e doelas de cantería de pedra agás no hórreo tipo "Fisterra" con pezas bastas de pedra. O acceso á cámara é a través dunha pequena porta de acceso de madeira. A cuberta é a dúas augas de tella, o hórreo tipo "Fisterra" non conserva a cuberta nin a porta de acceso. O pinche e o gardavento son de pedra. Non se conservan os pináculos nin as cruces latinas de dous hórreos. Emprázase no núcleo de Mallas nunha contorna rural formado por edificacións tradicionais e de nova construcción rodeadas de campos de cultivo e masas boscosas.

